



# 裕隆集團 - 行將企業

## SAVE車輛查定認證書

### Certificate Vehicle

加盟車商名稱 元陽國際 認證書序號 D034126032101

#### 車輛基本資料

車輛廠牌: LEXUS	出廠年月: 201209	車輛型式: ES300H
排檔型式: 自排	傳動方式: 2WD	車身號碼: JTHBW1GG0020*****
車門數: 4	排氣量: 2494 CC	引擎號碼: 2AR07*****

#### 車輛認證報告

- 一、本車經SAVE認證車聯盟專業查定人員針對認證項目進行鑑定，並依據查定結果開立SAVE車輛認證檢測報告書
- 二、SAVE認證項目:
  - 1.車輛是否遭受泡水查定認證。
  - 2.車身號碼/引擎號碼是否異常查定認證。
  - 3.車身骨架結構是否有修復歷查定認證。
- 三、SAVE認證結果:
  - 1.本車車骨架結構無任何修復跡，且外觀鈑件無更換。
  - 2.本車無車身/引擎號碼異常之情事。
  - 3.本車無遭受泡水之情事。
- 四、車骨架結構修復歷查定報告:
  - 1.本車車骨架結構無任何修復跡。
- 五、其他溫馨提醒:

大燈色差。右後捲簾故障。左日行燈故障

認證工程師 張嘉興

鑑定日期 2026/03/21

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



# 裕隆集團 - 行將企業

## SAVE認證車輛查驗報告

### Car Condition Report

加盟車商名稱 元陽國際 認證書序號 D034126032101

#### 車輛基本資料

車輛廠牌: LEXUS	出廠年月: 201209	車輛型式: ES300H
排檔型式: 自排	傳動方式: 2WD	車身號碼: JTHBW1GG0020*****
車門數: 4	排氣量: 2494 CC	引擎號碼: 2AR07*****

#### 車輛總結報告 (各系統檢查&確認項目)

- 一、引擎系統檢測結果報告:  
引擎滲漏油。
- 二、變速箱系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 三、電氣系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 四、轉向系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。

認證工程師 張嘉興 鑑定日期 2026/03/21

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



# 裕隆集團 - 行將企業

## SAVE車輛查定認證書

### Certificate Vehicle

加盟車商名稱 元陽國際 認證書序號 D034126032101

#### 車輛基本資料

車輛廠牌: LEXUS 出廠年月: 201209 車輛型式: ES300H  
排檔型式: 自排 傳動方式: 2WD 車身號碼: JTHBW1GG0020\*\*\*\*\*

#### 車身外觀鈹修與更換註記

- |                 |            |             |
|-----------------|------------|-------------|
| 1. 左前葉子板        | 2. 引擎蓋 有鈹修 | 3. 右前葉子板    |
| 4. 左戶定外板        | 5. 左前門 有鈹修 | 6. 左前A柱外板   |
| 7. 右前A柱外板       | 8. 右前門     | 9. 右戶定外板    |
| 10. 左B柱外板       | 11. 右B柱外板  | 12. 左後門 有鈹修 |
| 13. 車頂          | 14. 右後門    | 15. 左後葉子板   |
| 16. 左後C柱外板      | 17. 右後C柱外板 | 18. 右後葉子板   |
| 19. 後行李箱蓋 (後尾門) |            |             |



※若有鈹修或更換如上述註記，無異常則空白不註記。

認證工程師 張嘉興 鑑定日期 2026/03/21

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



# 裕隆集團 - 行將企業

## SAVE車輛查定認證書

### Certificate Vehicle

加盟車商名稱 元陽國際 認證書序號 D034126032101

#### 車輛基本資料

車輛廠牌: LEXUS 出廠年月: 201209 車輛型式: ES300H  
排檔型式: 自排 傳動方式: 2WD 車身號碼: JTHBW1GG0020\*\*\*\*

#### 車體結構損傷與修復註記

- |             |             |                |
|-------------|-------------|----------------|
| 1. 水箱上支架    | 2. 左前劍尾     | 3. 左前避震器座前端    |
| 4. 左前車大樑    | 5. 水箱下支架    | 6. 右前車大樑       |
| 7. 右前避震器座前端 | 8. 右前劍尾     | 9. 左前避震器座      |
| 10. 右前避震器座  | 11. 防火牆     | 12. 左前A柱內板     |
| 13. 左側戶定內板  | 14. 左側車底板   | 15. 左側側樑       |
| 16. 車底板(中)  | 17. 右側側樑    | 18. 右側車底板      |
| 19. 右側戶定內板  | 20. 右前A柱內板  | 21. 左B柱內板      |
| 22. 後座椅車底板  | 23. 右B柱內板   | 24. 左C柱內板      |
| 25. 左後避震器座  | 26. 後箱左底板內側 | 27. 左後大樑       |
| 28. 後箱內底板   | 29. 右後大樑    | 30. 後箱右底板內側    |
| 31. 右後避震器座  | 32. 右C柱內板   | 33. 後箱外底板(備胎室) |
| 34. 後尾板     | 35. 左後輪弧內板  | 36. 右後輪弧內板     |



※若有鈑修或更換如上述註記，無異常則空白不註記。

認證工程師 張嘉興 鑑定日期 2026/03/21

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。