裕隆集團－行將企業

SAVE車輛查定認證書

Certificate Vehicle

加盟車商名稱 杰升車業 **認證書序號** A061126052704

車輛基本資料

車輛廠牌: BENZ	出廠年月: 201408	車輛型式: CLA250
排檔型式: 手自排	傳動方式: 2WD	車身號碼: WDDSJ4EB4EN1*****
車 門 數：4	排 氣 量：1991 CC	引擎號碼: 270920304*****

車輛認證報告

一、本車經SAVE認證車聯盟專業查定人員針對認證項目進行鑑定，並依據查定結果開立SAVE車輛認證檢測報告書

二、SAVE認證項目:

1.車輛是否遭受泡水查定認證。
2.車身號碼/引擎號碼是否異常查定認證。
3.車身骨架結構是否有修復歷查定認證。

三、SAVE認證結果:

1.本車車骨架主結構無修復跡。
2.本車無車身/引擎號碼異常之情事。
3.本車無遭受泡水之情事。

四、車骨架結構修復歷查定報告:

1.右前A柱外板、水箱上支架、右前劍尾有修復跡。

五、其他溫馨提醒:

無。

認證工程師 陳昌賢 **鑑定日期** 2026/05/27

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。

裕隆集團－行將企業

SAVE認證車輛查驗報告

Car Condition Report

加盟車商名稱 杰升車業 **認證書序號** A061126052704

車輛基本資料

車輛廠牌: BENZ	出廠年月: 201408	車輛型式: CLA250
排檔型式: 手自排	傳動方式: 2WD	車身號碼: WDDSJ4EB4EN1*****
車 門 數：4	排 氣 量：1991 CC	引擎號碼: 270920304*****

車輛總結報告 (各系統檢查&確認項目)

一、引擎系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。

二、變速箱系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。

三、電氣系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。

四、轉向系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。

認證工程師 陳昌賢 **鑑定日期** 2026/05/27

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。

裕隆集團－行將企業

SAVE車輛查定認證書

Certificate Vehicle

加盟車商名稱 杰升車業　　**認證書序號** A061126052704

車輛基本資料

車輛廠牌: BENZ　　出廠年月: 201408　　車輛型式: CLA250

排檔型式: 手自排　　傳動方式: 2WD　　車身號碼: WDDSJ4EB4EN1*****

車身外觀鈑修與更換註記

1. 左前葉子板
2. 引擎蓋　有鈑修
3. 右前葉子板　有更換
4. 左戶定外板
5. 左前門
6. 左前A柱外板
7. 右前A柱外板
8. 右前門
9. 右戶定外板
10. 左B柱外板
11. 右B柱外板
12. 左後門
13. 車頂
14. 右後門
15. 左後葉子板
16. 左後C柱外板
17. 右後C柱外板
18. 右後葉子板
19. 後行李箱蓋 (後尾門)



※若有鈑修或更換如上述註記，無異常則空白不註記。

認證工程師 陳昌賢　　**鑑定日期** 2026/05/27

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。

裕隆集團－行將企業

SAVE車輛查定認證書

Certificate Vehicle

加盟車商名稱 杰升車業　　**認證書序號** A061126052704

車輛基本資料

車輛廠牌: BENZ　　出廠年月: 201408　　車輛型式: CLA250

排檔型式: 手自排　　傳動方式: 2WD　　車身號碼: WDDSJ4EB4EN1*****

車體結構損傷與修復註記

1. 水箱上支架 **有損傷痕**
2. 左前劍尾
3. 左前避震器座前端
4. 左前車大樑
5. 水箱下支架
6. 右前車大樑
7. 右前避震器座前端
8. 右前劍尾 **有損傷痕**
9. 左前避震器座
10. 右前避震器座
11. 防火牆
12. 左前A柱內板
13. 左側戶定內板
14. 左側車底板
15. 左側側樑
16. 車底板(中)
17. 右側側樑
18. 右側車底板
19. 右側戶定內板
20. 右前A柱內板
21. 左B柱內板
22. 後座椅車底板
23. 右B柱內板
24. 左C柱內板
25. 左後避震器座
26. 後箱左底板內側
27. 左後大樑
28. 後箱內底板
29. 右後大樑
30. 後箱右底板內側
31. 右後避震器座
32. 右C柱內板
33. 後箱外底板(備胎室)
34. 後尾板
35. 左後輪弧內板
36. 右後輪弧內板



※若有鈑修或更換如上述註記，無異常則空白不註記。

認證工程師 陳昌賢　　**鑑定日期** 2026/05/27

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。