



裕隆集團 - 行將企業

SAVE車輛查定認證書

Certificate Vehicle

加盟車商名稱 正峰汽車 認證書序號 D034126032502

車輛基本資料

車輛廠牌: TOYOTA	出廠年月: 202301	車輛型式: YARIS
排檔型式: 手自排	傳動方式: 2WD	車身號碼: RKL CADBA0P41*****
車門數: 5	排氣量: 1496 CC	引擎號碼: 2NRX9*****

車輛認證報告

- 一、本車經SAVE認證車聯盟專業查定人員針對認證項目進行鑑定，並依據查定結果開立SAVE車輛認證檢測報告書
- 二、SAVE認證項目:
 1. 車輛是否遭受泡水查定認證。
 2. 車身號碼/引擎號碼是否異常查定認證。
 3. 車身骨架結構是否有修復歷查定認證。
- 三、SAVE認證結果:
 1. 本車車骨架結構無任何修復跡，且外觀鈑件無更換。
 2. 本車無車身/引擎號碼異常之情事。
 3. 本車無遭受泡水之情事。
- 四、車骨架結構修復歷查定報告:
 1. 本車車骨架結構無任何修復跡。
- 五、其他溫馨提醒:

無。

認證工程師 張嘉興

鑑定日期 2026/03/25

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



裕隆集團 - 行將企業

SAVE認證車輛查驗報告

Car Condition Report

加盟車商名稱 正峰汽車 認證書序號 D034126032502

車輛基本資料

車輛廠牌: TOYOTA	出廠年月: 202301	車輛型式: YARIS
排檔型式: 手自排	傳動方式: 2WD	車身號碼: RKLCA0P41*****
車門數: 5	排氣量: 1496 CC	引擎號碼: 2NRX9*****

車輛總結報告 (各系統檢查&確認項目)

- 一、引擎系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 二、變速箱系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 三、電氣系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 四、轉向系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。

認證工程師 張嘉興 鑑定日期 2026/03/25

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



裕隆集團 - 行將企業

SAVE車輛查定認證書

Certificate Vehicle

加盟車商名稱 正峰汽車 認證書序號 D034126032502

車輛基本資料

車輛廠牌: TOYOTA 出廠年月: 202301 車輛型式: YARIS
排檔型式: 手自排 傳動方式: 2WD 車身號碼: RKLCDABA0P41*****

車身外觀鈹修與更換註記

- | | | |
|------------|----------------|------------|
| 1. 左前葉子板 | 2. 引擎蓋 | 3. 右前葉子板 |
| 4. 左戶定外板 | 5. 左前門 | 6. 左前A柱外板 |
| 7. 右前A柱外板 | 8. 右前門 | 9. 右戶定外板 |
| 10. 左B柱外板 | 11. 右B柱外板 | 12. 左後門 |
| 13. 車頂 | 14. 右後門 | 15. 左後葉子板 |
| 16. 左後C柱外板 | 17. 右後C柱外板 | 18. 右後葉子板 |
| 19. 左後D柱外板 | 20. 後行李箱蓋(後尾門) | 21. 右後D柱外板 |



※若有鈹修或更換如上述註記，無異常則空白不註記。

認證工程師 張嘉興 鑑定日期 2026/03/25

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。

