



# 裕隆集團 - 行將企業

## SAVE車輛查定認證書

### Certificate Vehicle

加盟車商名稱 麥卡斯車業 認證書序號 G068326040808

#### 車輛基本資料

車輛廠牌: HYUNDAI	出廠年月: 201511	車輛型式: ELANTRA
排檔型式: 手自排	傳動方式: 2WD	車身號碼: RFHEH41EBFS0*****
車門數: 4	排氣量: 1797 CC	引擎號碼: G4NBFU9*****

#### 車輛認證報告

- 一、本車經SAVE認證車聯盟專業查定人員針對認證項目進行鑑定，並依據查定結果開立SAVE車輛認證檢測報告書
- 二、SAVE認證項目:
  - 1.車輛是否遭受泡水查定認證。
  - 2.車身號碼/引擎號碼是否異常查定認證。
  - 3.車身骨架結構是否有修復歷查定認證。
- 三、SAVE認證結果:
  - 1.本車車骨架主結構無修復跡。
  - 2.本車無車身/引擎號碼異常之情事。
  - 3.本車無遭受泡水之情事。
- 四、車骨架結構修復歷查定報告:
  - 1.右後C柱外板、左後輪弧內板、右後輪弧內板有修復跡。
- 五、其他溫馨提醒:

無。

認證工程師 鄧文男

鑑定日期 2026/04/08

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



# 裕隆集團 - 行將企業

## SAVE認證車輛查驗報告

### Car Condition Report

加盟車商名稱 麥卡斯車業 認證書序號 G068326040808

#### 車輛基本資料

車輛廠牌: HYUNDAI	出廠年月: 201511	車輛型式: ELANTRA
排檔型式: 手自排	傳動方式: 2WD	車身號碼: RFHEH41EBFS0*****
車門數: 4	排氣量: 1797 CC	引擎號碼: G4NBFU9*****

#### 車輛總結報告 (各系統檢查&確認項目)

- 一、引擎系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 二、變速箱系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 三、電氣系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 四、轉向系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。

認證工程師 鄧文男 鑑定日期 2026/04/08

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



# 裕隆集團 - 行將企業

## SAVE車輛查定認證書

### Certificate Vehicle

加盟車商名稱 麥卡斯車業 認證書序號 G068326040808

#### 車輛基本資料

車輛廠牌: HYUNDAI 出廠年月: 201511 車輛型式: ELANTRA  
排檔型式: 手自排 傳動方式: 2WD 車身號碼: RFHEH41EBFS0\*\*\*\*\*

#### 車身外觀鈹修與更換註記

- |                 |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|
| 1. 左前葉子板        | 2. 引擎蓋         | 3. 右前葉子板      |
| 4. 左戶定外板 有鈹修    | 5. 左前門         | 6. 左前A柱外板     |
| 7. 右前A柱外板       | 8. 右前門         | 9. 右戶定外板 有鈹修  |
| 10. 左B柱外板       | 11. 右B柱外板      | 12. 左後門 有鈹修   |
| 13. 車頂          | 14. 右後門 有更換    | 15. 左後葉子板 有鈹修 |
| 16. 左後C柱外板      | 17. 右後C柱外板 有鈹修 | 18. 右後葉子板 有鈹修 |
| 19. 後行李箱蓋 (後尾門) |                |               |



※若有鈹修或更換如上述註記，無異常則空白不註記。

認證工程師 鄧文男 鑑定日期 2026/04/08

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



# 裕隆集團 - 行將企業

## SAVE車輛查定認證書

### Certificate Vehicle


加盟車商名稱 麥卡斯車業 認證書序號 G068326040808

#### 車輛基本資料

車輛廠牌: HYUNDAI 出廠年月: 201511 車輛型式: ELANTRA  
排檔型式: 手自排 傳動方式: 2WD 車身號碼: RFHEH41EBFS0\*\*\*\*\*

#### 車體結構損傷與修復註記

- |             |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 1. 水箱上支架    | 2. 左前劍尾         | 3. 左前避震器座前端     |
| 4. 左前車大樑    | 5. 水箱下支架        | 6. 右前車大樑        |
| 7. 右前避震器座前端 | 8. 右前劍尾         | 9. 左前避震器座       |
| 10. 右前避震器座  | 11. 防火牆         | 12. 左前A柱內板      |
| 13. 左側戶定內板  | 14. 左側車底板       | 15. 左側側樑        |
| 16. 車底板(中)  | 17. 右側側樑        | 18. 右側車底板       |
| 19. 右側戶定內板  | 20. 右前A柱內板      | 21. 左B柱內板       |
| 22. 後座椅車底板  | 23. 右B柱內板       | 24. 左C柱內板       |
| 25. 左後避震器座  | 26. 後箱左底板內側     | 27. 左後大樑        |
| 28. 後箱內底板   | 29. 右後大樑        | 30. 後箱右底板內側     |
| 31. 右後避震器座  | 32. 右C柱內板       | 33. 後箱外底板(備胎室)  |
| 34. 後尾板     | 35. 左後輪弧內板 有修復跡 | 36. 右後輪弧內板 有修復跡 |



※若有鈹修或更換如上述註記，無異常則空白不註記。

認證工程師 鄧文男 鑑定日期 2026/04/08

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。