



裕隆集團 行將企業 SAVE車輛查定表

查定表編號 AC067126090402 查定日期 2026/09/04


車輛基本資料

車牌號碼: 出廠年月: 201405 排氣量: 1496 CC
車輛廠牌: HONDA 車輛型式: FIT 引擎號碼: L15A77*****
車身號碼: RKTGE8840EF0*****


車輛查定結果

檢查項目	檢查結果	車身結構檢查結果描述
車身號碼	■ 本車無車身號碼異常之情事	右後C柱外板、右後葉子板、後行李箱蓋(後尾門)、右後D柱外板、右C柱內板、右D柱內板、後尾板有更換歷。左後龜底板外端(含後箱左底板外側)、左後大樑外端、後箱外底板(備胎室)、右後大樑外端、右後龜底板外端(含後箱右底板外側)有修復跡。
引擎號碼	■ 本車無引擎號碼異常之情事	
泡水痕跡	■ 本車無遭受泡水之情事	

車身外觀狀況註記



車體結構狀況註記



代號說明: R:有板金修復跡 X:有更換歷 B:有超過拳頭大之凹陷 S:生鏽

聲明事項: 1.本檢查表僅對受檢車輛的車況提出檢查說明,並不包含可提供售後保固及保證服務。

2.本檢查表僅檢查項目進行檢查確認,並未進行路試且不做機能件方面的檢查。

3.本檢查表非SAVE認證書,不做為SAVE認證車三大保證項目之依據。

加盟商 彩弘汽車

查定工程師 黃堃岳